

ООО «БРАМА»

Адрес: 347910, Ростовская область г. Таганрог, ул. Котлостроительная 37В
ИНН 6154566781, КПП 615401001

Уважаемые клиенты!

Приносим свои извинения в отношении внешнего вида продукции, которая была несколько месяцев назад произведена и поставлена в компанию «Арго», а именно черных пятнышек на тыльной (нерабочей) поверхности плоских Аппликаторов Ляпко.

Указанный дефект не является браком и не влияет на функциональные особенности работы изделия, а является эстетическим дефектом, вызванным вследствие взаимодействия резиновой смеси, в которую производителем из Ярославля, без нашего ведома, было введено несколько большее количество стеариновой кислоты, и шляпок медных игл.

Незначительная доля стеариновой кислоты после окончания вулканизационного процесса остается в резине и способствует образованию кислых сульфидных органических веществ, которые взаимодействуют с оксидом меди, вследствие чего по истечении времени на резине появляются темные пятна.

Еще раз подчеркиваем, что на работу Аппликаторов Ляпко данный дефект никак не влияет, а носит лишь эстетический характер. Подобная рецептура резины используется при изготовлении медицинских резиновых грелок, однако поскольку они не содержат конструктивных элементов, выполненных из меди, такой внешний дефект на их поверхности не появляется.

В данный момент возвращена прежняя рецептура резиновой смеси, еще раз приносим свои извинения!

*С уважением, Президент ООО «Брама»,
врач-рефлексотерапевт высшей категории,
изобретатель*

Ляпко Н.Г.

